



## Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten **Dr. Paul Wengert SPD**  
vom 11.01.2017

### Sanierungsbedarf von Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidioms Schwaben Süd-West

Ich frage die Staatsregierung:

1. a) Welche Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidioms (PP) Schwaben Süd-West sind in staatseigenen Räumlichkeiten untergebracht?  
b) Welche Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidioms Schwaben Süd-West sind in angemieteten oder gepachteten Räumlichkeiten untergebracht?
2. a) Welche Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidioms Schwaben Süd-West sind in Gebäuden untergebracht, bei denen bauliche Mängel bekannt sind?  
b) Um welche baulichen Mängel handelt es sich hierbei (bitte jeweils aufgeschlüsselt nach Objekt und Mangel)?  
c) Wie hoch sind die jeweiligen Sanierungskosten?
3. a) Welche Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidioms Schwaben Süd-West sind in Gebäuden untergebracht, die – Stichwort Raumnot – nicht mehr den Anforderungen der Polizeiarbeit entsprechen?  
b) Wie teuer wären eine Verlagerung bzw. ein Umbau der unter Frage 3 a genannten Polizeidienststellen?
4. a) Welche Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidioms Schwaben Süd-West sind in Gebäuden untergebracht, die sonstige Mängel (z. B. sanitäre Anlagen, fehlende Barrierefreiheit) aufweisen (bitte jeweils aufgeschlüsselt nach Objekt und Mangel)?  
b) Wie hoch sind die jeweiligen Sanierungskosten?

## Antwort

des **Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr**  
vom 07.02.2017

### 1. a) Welche Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidioms (PP) Schwaben Süd-West sind in staatseigenen Räumlichkeiten untergebracht?

Polizeiinspektion Bad Wörishofen	Stockheimer Str. 11
Polizeiinspektion Buchloe	Augsburger Str. 7
Polizeiinspektion Burgau	Markgrafenstraße 2
Polizeiinspektion Füssen	Herkomerstr. 17
Polizeiinspektion Günzburg	Augsburger Str. 59
Autobahnpolizeistation Günzburg	Augsburger Str. 59
Polizeiinspektion Immenstadt	Badeweg 7
Polizeiinspektion Kaufbeuren	Schraderstr. 8
Kriminalpolizeistation Kaufbeuren	Schraderstr. 8
Polizeiinspektion Kempten	Auf der Breite 17
Verkehrspolizeiinspektion Kempten	Rottachstraße 19
Operativer Ergänzungsdienst Kempten	Auf der Breite 17
PP Schwaben Süd West	Auf der Breite 17
PP Schwaben Süd/West	Pfeilergraben 14
Polizeiinspektion Krumbach	Mindelheimer Str. 32
Polizeiinspektion Lindau	Ludwig-Kick-Str. 20
Kriminalpolizeistation Lindau	Ludwig-Kick-Str. 22
Polizeiinspektion Fahndung Lindau	Bregenzer Str. 213
Polizeiinspektion Lindenberg	Ellgasser Str. 6
Polizeiinspektion Marktobderdorf	Bahnhofstr. 17
Polizeiinspektion Memmingen	Am Schanzmeister 2
Kriminalpolizeiinspektion Memmingen	Am Schanzmeister 2
Autobahnpolizeistation Memmingen	Am Schanzmeister 2
Polizeiinspektion Mindelheim	Memminger Str. 16
Polizeiinspektion Neu-Ulm	Reuttier Str. 64
Verkehrspolizeiinspektion Neu-Ulm	Reuttier Str. 64
Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm	Reuttier Str. 64
Kriminalpolizeiinspektion (Z) Neu-Ulm	Reuttier Str. 64
Operativer Ergänzungsdienst Neu-Ulm	Reuttier Str. 64
Polizeiinspektion Oberstdorf	Bahnhofsplatz 4
Polizeiinspektion Sonthofen	Schlossstraße 8
Polizeiinspektion Weißenhorn	Robert-Bosch-Str. 1
Polizeistation Oberstaufen	Blumenstr. 4
Polizeistation Pfronten	Allgäuer Str. 3
Polizeistation Fahndung Pfronten	Allgäuer Str. 3

### b) Welche Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidioms Schwaben Süd-West sind in angemieteten oder gepachteten Räumlichkeiten untergebracht?

Polizeiinspektion Burgau	Brehmentalstraße 3
Polizeiinspektion Illertissen	Ulmer Str. 20
Kriminalpolizeiinspektion Kempten	Hirnbeinstr. 10

Polizeiinspektion Krumbach	Kapellengasse 17
Polizeiinspektion Memmingen	DGR am Flughafen
Polizeiinspektion Memmingen	Dienstzimmer Babenhäuser
Polizeistation Senden	Hauptstr. 34

**2. a) Welche Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West sind in Gebäuden untergebracht, bei denen bauliche Mängel bekannt sind?**

**b) Um welche baulichen Mängel handelt es sich hierbei (bitte jeweils aufgeschlüsselt nach Objekt und Mangel)?**

**c) Wie hoch sind die jeweiligen Sanierungskosten?**

Polizeiinspektion Burgau:

Das Dienstgebäude ist insgesamt sanierungsbedürftig und zu klein. Ein Teil der Dienststelle wurde in ein Mietgebäude ausgelagert. Es wurde daher bereits ein Titel für einen Neubau in den Haushaltsplan aufgenommen. Die Kosten für diesen Neubau werden auf 3,45 Mio. Euro geschätzt.

Polizeiinspektion und Kriminalpolizeistation Kaufbeuren:

Das Gebäude ist insgesamt sanierungsbedürftig, die Kosten dafür werden auf 5,5 Mio. Euro geschätzt und es wurde dafür bereits ein Titel in den Haushaltsplan aufgenommen. Zusätzlich wird im Moment geprüft, inwieweit ein Neubau wirtschaftlich vertretbar ist. Da das bestehende Gebäude insgesamt erhalten werden muss, wird heuer eine kleine Baumaßnahme für 530.000 Euro durchgeführt.

Polizeiinspektion Fahndung Lindau:

Die Dienststelle ist in mehreren sanierungsbedürftigen Gebäuden untergebracht und es wird daher ein Neubau in Erwägung gezogen.

Eine belastbare Aussage bezüglich der Kosten ist derzeit noch nicht möglich.

Autobahnpolizeistation Memmingen:

Die Fassade des Gebäudes ist sanierungsbedürftig. Die erforderlichen Mittel wurden beantragt. Das Staatliche Bauamt Kempten prüft gegenwärtig, ob die dafür erforderlichen Mittel in Höhe von 1,2 Mio. Euro Mittel aus dem Sonderprogramm energetische Sanierung angefordert werden können.

Polizeistation Senden:

Die Dienststelle ist im Rathaus der Stadt Senden untergebracht. Es bestehen Platzprobleme und bauliche Mängel, insbesondere im Bereich der Außenfenster. Da es sich um ein Mietgebäude handelt, wird auf den Vermieter zugegangen.

Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, Auf der Breite 17 in Kempten:

Das Gebäude weist bauliche Mängel auf. Insbesondere sind die Fassade und die Fenster zu ertüchtigen. Die Sanierungskosten liegen nach einer ersten Kostenschätzung bei ca. 7,5 Mio. Euro.

**3. a) Welche Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West sind in Gebäuden untergebracht, die – Stichwort Raumnot – nicht mehr den Anforderungen der Polizeiarbeit entsprechen?**

Soweit die Frage nicht bereits zu 2. beantwortet wurde, besteht noch bei folgenden Dienststellen Handlungsbedarf:

Kriminalpolizeistation (KPS) und Polizeiinspektion Lindau:  
Die KPS Lindau ist derzeit im Gebäude des Gesundheitsamts Lindau und teilweise bei der PI Lindau untergebracht. Bei beiden Dienststellen besteht Raumnot. Nachdem das Gesundheitsamt Lindau aus dem Gebäude der KPS ausgezogen ist, kann die KPS in dieser Liegenschaft zusammengeführt werden. Die neuen Räume müssen teilweise saniert und den dienstlichen Bedürfnissen angepasst werden. Dies soll im Rahmen einer kleinen Baumaßnahme erfolgen. Die Kosten werden dafür auf 500.000 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Füssen:

Bei dieser Dienststelle wird im Rahmen einer kleinen Baumaßnahme zusätzliche Bürofläche geschaffen werden. Die Kosten werden derzeit ermittelt.

Polizeistandort Kempten:

Die Polizeiinspektion, der operative Ergänzungsdienst und das Polizeipräsidium benötigen zusätzliche Flächen.

An diesem Standort ist daher insgesamt eine organisatorische Neuausrichtung geplant bzw. erforderlich. Da sich diese Überlegungen noch in einem sehr frühen Stadium befinden, können weder die Maßnahmen noch die Kosten näher beschrieben werden.

**b) Wie teuer wären eine Verlagerung bzw. ein Umbau der unter Frage 3 a genannten Polizeidienststellen?**

Diese Frage ist bereits unter 3 a beantwortet.

**4. a) Welche Polizeidienststellen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West sind in Gebäuden untergebracht, die sonstige Mängel (z. B. sanitäre Anlagen, fehlende Barrierefreiheit) aufweisen (bitte jeweils aufgeschlüsselt nach Objekt und Mangel)?**

**b) Wie hoch sind die jeweiligen Sanierungskosten?**

Bei folgenden Dienststellen fehlt die Barrierefreiheit:

Polizeiinspektion Sonthofen	geschätzte Baukosten 60.000 €
Polizeiinspektion Fahndung Lindau	geschätzte Baukosten 100.000 €
Polizeistation Oberstaufen	geschätzte Baukosten 80.000 €

Die uns bekannten sonstigen Baumängel sind bereits unter der Frage 2 aufgeführt. Weitere Mängel sind uns nicht bekannt. Grundsätzlich werden kleinere Baumängel vom Präsidium eigenständig mit Mitteln aus dem Bauunterhalt behoben.